

Sags ID
EMN-2024-48458 / 306444

Sagsbehandler
Karin Lindhardt

E-mail
kali@vd.dk

Telefon
+45 7244 5254

Dato
26. november 2024

PROCEDURE

Advisering af lodsejere i forbindelse med geotekniske undersøgelser

Godkendt af	Enhed/netværk	Emne/dok.type i KLS	Næste revision	Adgang	Journal nr.	Forfatter
KALA1/TGT 26-11-2024	DT-BBM-TGT	Geoteknik_BBM Procedure	Januar 2026	x Intern x Ekstern	EMN-2024-48458 / 306444	PLT1 /TGT

PROCEDURE

Advisering af lodsejere i forbindelse med geotekniske undersøgelser

Inden der foretages geotekniske undersøgelser, varsler Vejdirektoratet skriftligt de berørte lodsejere om undersøgelserne i henhold til Vejlovens §99. Vejdirektoratet udarbejder en navne- og adresseliste over de berørte lodsejere. Listen udleveres, eventuelt sammen med en kopi af varslingsbrevet, til den rådgiver, der skal foretage forundersøgelserne.

Før undersøgelsen påbegyndes i marken skal rådgiver kontakte den berørte lodsejer. Henvendelsen skal ske telefonisk eller ved at kontakte lodsejeren på stedet. Ved kontakten til lodsejeren aftales det, om der er specielle forhold, som rådgiver skal tage hensyn til på den pågældende ejendom. Hvis ikke lodsejerne kan træffes, skal der lægges en besked – på telefonsvarer eller ved fremsendelse af orienteringsbrev – om de forestående undersøgelser med angivelse af tlf. nr. og navn på den person, der kan kontaktes. Kontaktpersonen fra rådgiver skal være tilgængelig uden for normal arbejdstid.

Undersøgelser på ejendomme, hvor det ikke forudgående har været muligt at kontakte lodsejeren, må først igangsættes efter godkendelse fra Vejdirektoratet. Rådgiver må forvente op til en uges behandlingstid for godkendelsen.

Ved eventuelle supplerende undersøgelser skal lodsejeren varsles igen som beskrevet ovenfor.

Der lægges vægt på, at der bruges den nødvendige tid til at håndtere lodsejeradviseringen og aftaler om køreveje, afsætningsmarkeringer, markering af pejlerør m.m. på lodsejernes ejendomme. På opstartsmødet vil håndteringen af kommunikationen mellem rådgiveren og lodsejerne blive drøftet.

Ved advisering af lodsejere gøres der opmærksom på at:

- Rådgiveren skal selv indhente telefonnumre på lodsejerne
- Det skal påregnes, at lodsejere oftest kun kan træffes uden for normal arbejdstid
- Antallet af lodsejere i vejlinjen fremgår af de fremsendte ejendomsplaner
- Såfremt der er forhold på lodsejers ejendom, der kræver aftaler og koordinering, eksempelvis fjernelse af dyr, varetages dette af rådgiveren
- På arealer, hvor der er dyrehold, må det påregnes, at undersøgelsespunkterne skal genafsættes i forbindelse med markarbejdet

Hvis en lodsejer nægter boreholdet adgang til sin ejendom, skal rådgiveren kontakte Vejdirektoratet.